VFC 新適合

メーカー: スバル　　型式: BL5 ／ BP5　　エンジン: EJ20ターボ　　年式: 2003/04現在



●VFC 適合品番

BV－1
BVP－1
BVM－1
BVTW－00

※BV－1装着時は、ACC ONにて電動ファンが作動してしまうため、対策としてVA－1を使用することをお奨めいたします。

VFC接続方法

VFC赤 ・・・ 上記ECU図「B」へ接続
VFC黒 ・・・ 上記ECU図「E」へ接続
VFC白 ・・・ 上記ECU図「TW」へ接続
VFC緑 ・・・ 上記ECU図「FN1」へ接続
VFC青 ・・・ 上記ECU図「FN2」へ接続
VFC黄 ・・・ 車両 ボディーアース へ接続

現車情報

純正ファン2基 ・・・ 水温98℃にて2基とも低速作動
FN1 ON にて 電動ファン2基が低速作動
FN2 ON にて 電動ファン2基が高速作動(FN1 が ON の 状態 にて)

ECU位置 および 上図の見方

・助手席 足元フロア下 ECUカバーを開けたところ
・カプラーロックピンを上にした状態にて左図の方向から見た図



NAは、SOHC と DOHC によりECUが異なります。 双方ともターボとは別ECUとなります。

ご不明な点などございましたら、お手数ですがご一報下さいます様お願い致します。